

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 5116357                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0259185 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0259185        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 23-04-2020                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Papaverstraat 49, 7021ZJ Zelhem (Zelhem Papaver... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                               |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Adres

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Postcode             | 7021ZJ        |
| Huisnummer           | 49            |
| Huisletter           | -             |
| Huisnummertoevoeging | -             |
| Straatnaam           | Papaverstraat |
| Plaatsnaam           | Zelhem        |

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?

☐ Ja  
☒ Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

WONING

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, Dak van de garage. , Vlakke platen als dakbeschot, Bron 11: M7, RISICOKLASSE\_2  
Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, Maaiveld achter de woning. , Restanten vlakke plaat en buismateriaal, Bron 1a: M2, RISICOKLASSE\_2  
Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, Achter schrootjes en naast deur van schuur 2. , Vlakke platen, Bron 8: M5, RISICOKLASSE\_2  
Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, Dak van de woning , Vlakke platen als dakbeschot, Bron 12: Zie M7, RISICOKLASSE\_2  
Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, Bij achterdeur van de woning , Vlakke plaat als loopplank, Bron 6: Zie M2, RISICOKLASSE\_1  
Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, In de tuin. , Restanten board, Bron 3: M3, RISICOKLASSE\_2A  
Papaverstraat 49 7021ZJ Zelhem, Onder de ramen in de kozi...

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 1: M1: 0.10 M3  
Bron 3a: Zie M2: 0.70 M2  
Bron 9: M6: 0.10 M2  
Bron 4: Zie m2: 2 M  
Bron 10: Geiser: 1 STUKS  
Bron 5: Zie M2: 1 M  
Bron 2: M2: 28 M  
Bron 11: M7: 22 M2  
Bron 1a: M2: 0.20 M3  
Bron 8: M5: 10 M2  
Bron 12: Zie M7: 105 M2  
Bron 6: Zie M2: 0.5 M2  
Bron 3: M3: 0.30 M2  
Bron 7: M4: 2.30 M2

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja  
☐ Nee

Geef aan waarom het niet  
mogelijk is de melding vier  
weken voor aanvang van  
de asbestverwijderings  
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                     | Bestandsnaam                      | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport            | I20148.pdf                        | Asbestinventarisatierapport | 2020-04-23      | In behandeling  |
| ZelhemPapaverstraat-49_macht_pdf | ZelhemPapavers-straat49_macht.pdf | Anders                      | 2020-04-23      | In behandeling  |