

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5085905
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0256968
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0256968

Ingediend op	10-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Spalstraat 21, 7255AA Hengelo (Gld) (2020-00167)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	06028842
Vestigingsnummer	000006028842
(Statutaire) naam	Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	Jan
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hesselink
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7668TH
Huisnummer	19
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Snoeymansweg
Woonplaats	Haarle

4 Correspondentieadres

Adres	Snoeymansweg 19 7668TH Haarle
-------	----------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255AA
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Spalstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Spalstraat 21 te Hengelo
----------------------------------	--------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 64954153
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Croonwolter

Adres eigenaar bouwwerk

5652AA 38, Limburglaan Eindhoven

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk nadat sloopmelding is verleend.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven
bakkerij , Asbestcement buizen (7), Toepassing 7, Zolder
boven bakkerij Op de vloer, RISICOKLASSE_1
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Kastruimte , CV ketel
(8), Installatie 1, Kastruimte , NVT
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven
bakkerij , Restanten dakbeschot (3), Toepassing 3, Zolder
boven bakkerij Op de vloer, RISICOKLASSE_2
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven
bakkerij , Dakbeschot (4), Toepassing 4, Zolder
boven bakkerij Tegen binnenzijde kapconstructie,
RISICOKLASSE_2
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven
bakkerij , Vensterbanken (5), Toepassing 5, Zolder boven
bakkerij Tegen de schoorsteen, RISICOKLASSE_1
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zold...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Toepassing 5, Zolder boven bakkerij Tegen de schoorsteen:
0.80 M2
Toepassing 6, Zolder boven bakkerij Tegen kapconstructie:
1.60 M2
Toepassing 7, Zolder boven bakkerij Op de vloer: 4 M
Toepassing 2, Zolder boven bakkerij Op de vloer: 48.40 M2
Toepassing 3, Zolder boven bakkerij Op de vloer: 48.40 M2
Toepassing 4, Zolder boven bakkerij Tegen binnenzijde
kapconstructie: 110 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Twence te Hengelo (Ov)

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	RFI-19-00001274-SI V2 Spalstraat 21 te Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-10	In behandeling
beoordeling_Spalstr- aat_21_te_Hengelo_pdf	Risicobeoordeling Spalstraat 21 te Hengelo.pdf	Anders	2020-04-10	In behandeling