

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5124085
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0259648
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0259648

Ingediend op	28-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bleekstraat 1, 7255XZ Hengelo (Gld) (Hengelo, B...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255XZ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bleekstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer P. Harmsen
Adres eigenaar bouwwerk	Winkelsweg 2c 7255 PN Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Kozijnen_ramen_en_deuren_in_de_buitengevels_van_het_pand , 7 Kit, Kit-7, RISICOKLASSE_2 Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Boven_kozijn_keuken_in_de_buitengevel , 5 Bitumen strook, Bitumen_strook-5, NVT Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Entree , 4 verwarmingsradiator, verwarmingsradiator-4, RISICOKLASSE_1 Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Entree , radiator, Bron 4, RISICOKLASSE_1 Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Keuken_ruimte_1.04 , 1 vloerzeil, vloerzeil-1, RISICOKLASSE_2 Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Cv_ruimte_1.02 , 3 Radson cv ketel , Radson_cv_ketel_-3, NVT Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Dak_van_begane_grond__1e_verdieping_en_luifel , 8 Bitumen dakbedekking, Bitumen_dakbedekkin...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	vloerzeil-1: 5.30 M2 plafond-2: 3.5 M2 Kit-7: 70 M Bron 4: 1 STUKS
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19362.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-28	In behandeling
HengeloBleekstraat1- _macht_.pdf	HengeloBleekstraat1- _macht_.pdf	Anders	2020-04-28	In behandeling