



Situatietekening

Behorende bij de vergunning voor grondwateronttrekking en -lozing "Kerkewijk fase 2" te Veenendaal.

Situatietekening:



Figuur 1 - Projectlocatie ten opzichte van de regio.



Figuur 2 - Projectlocatie in fases.

situatie “deelsanering in fase 1”:



Afbeelding 1: Luchtfoto en kaart met te renoveren riooltracé voor gehele fase (Bron: pdokviewer.pdok.nl)

Verlagingscontouren:


Tabel 8 – Verlaging in meters bij GHG tijdens een maximale onttrekking

Verlaging in meters	3,50	2,50	1,50	1,00	0,50	0,05
Afstand in meters						
GHG	0	5	11	20	31	55

Tabel 9 – Verlaging in meters bij GLG tijdens een maximale onttrekking


Verlaging in meters	2,80	2,00	1,50	1,00	0,50	0,05
Afstand in meters						
GLG	0	4	10	18	28	49

Monitoring:



Locatie geplande peilbuizen voor meting grondwaterstanden

(aanvulling op de peilbuizen in fase 1 uit het bemalingsadvies):



(rode en blauwe punten zijn locaties voor peilbuizen)