

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4866457
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0237248
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0237248

Ingediend op	06-01-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Complex 2326AKoningin Wilhelminastraat Steender...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7221CH
Huisnummer	86
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningin Wilhelminastr
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	7221CH, 86 7221CH, 88 7221CH, 90 7221CH, 92 7221CH, 94

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Week 4

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Koningin Wilhelminastr 86, M2
Koningin Wilhelminastr 88, M2
Koningin Wilhelminastr 90, M2
Koningin Wilhelminastr 92, M2
Koningin Wilhelminastr 94, M1 en M2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 0.10 M2
M2: 0.10 M2
M1: 0.30 M2
M2: 0.10 M2
M2: 0.10 M2
M2: 0.10 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.05189 Project complex 2326A Koningin Wilhelminastraat 86-94 Steenderen.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-01-06	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport 19.05189 Project complex 2326A Koningin Wilhelminastraat 86-94 Steenderen Versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-01-06	In behandeling