

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5141171
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0260877
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0260877

Ingediend op	04-05-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kruisdijk 4, 7251RL Vorden (Vorden, Kruisdijk 4)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251RL
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kruisdijk
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 40516730
Bedrijfsnaam: Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland

Adres eigenaar bouwwerk

1243JJ 60, Noordereinde 's-Graveland

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kruisdijk 4 7251RL Vorden, Schoorsteen lopend tot de
verdiepingsvloer in de slaapkamer , Buis, Bron 2: Zie M1,
RISICOKLASSE_2
Kruisdijk 4 7251RL Vorden, Schoorsteen van de woning ,
Buizen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Kruisdijk 4 7251RL Vorden, Schoorsteen lopend vanaf 1e
verdieping tot in de voormalige keuken. , Buis, Bron 3: Zie
M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: Zie M1: 3.5 M
Bron 2: Zie M1: 1.5 M
Bron 1: M1: 6 M

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20168.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-05-04	In behandeling
VordenKruisdijk4_macht_pdf	VordenKruisdijk4_macht.pdf	Anders	2020-05-04	In behandeling