

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5166685
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0262947
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0262947

Ingediend op	14-05-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	het Wiemelink 73, 7251CX Vorden (Vorden, Het Wi...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251CX
Huisnummer	73
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	het Wiemelink
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het gaat om de garageboxen aan Het Wiemelink, Het Kerspel, Het Gulik en De Haar. Zie plattegrond in bijlage.
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

het Wiemelink 73 7251CX Vorden,
Aan_onderzijde_van_overstek_en_boven_de_deuren_van_garage
1 Vlakke platen, Vlakke_platen-1, RISICOKLASSE_2
het Wiemelink 73 7251CX Vorden,
Aan_onderzijde_van_overstek_en_boven_de_deuren_van_garage
2 Vlakke platen, Vlakke_platen-2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Vlakke_platen-2: 10.40 M2
Vlakke_platen-1: 1.60 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20183.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-05-14	In behandeling
ordenWiemelinkKerspelHaarGulik_macht_pdf	VordenWiemelinkKerspelHaarGulik_macht.pdf	Anders	2020-05-14	In behandeling