

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5209805
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0265963
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0265963

Ingediend op	02-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bleekstraat 1, 7255XZ Hengelo (Gld) (Hengelo, B...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255XZ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bleekstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer P. Harmsen

Adres eigenaar bouwwerk 7255AH 30, Hummeloseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk? OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? z.s.m. i.v.m. lopende werkzaamheden.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Boven_kozijn_keuken_in_de_buitengevel , 5 Bitumen strook, Bitumen_strook-5, NVT
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Kozijnen__ramen_en_deuren_in_de_buitengevels_van_het_pand , 7 Kit, Kit-7, RISICOKLASSE_2
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), In_ramen_en_deuren_van_schuur , 3 Stopverf, Stopverf-3, NVT
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Cv_ruimte_1.02 , 2 plafond, plafond-2, RISICOKLASSE_2
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), In_de_deur_van_de_schuur , 2 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-2, RISICOKLASSE_1
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Kozijnen__ramen_en_deuren_in_de_buitengevels_van_het_pand , 6 Stopverf, Stopverf-6, NVT
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld), Op_de_vloer_van_de_schuur , 1 Restanten vlakke pla...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Restanten_board-5a: 0.30 M3
Golfplaten__restanten_vlakke_plaat_en_buis-5: 0.40 M3
Golfplaten_-4: 70 M2
Vlakke_plaat-2: 0.35 M2
Restanten_vlakke_plaat-1: 0.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HengeloBleekstraat1- _inv_schuur_pdf	HengeloBleekstraat1- _inv_schuur.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-02	In behandeling