

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4866545
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0237259
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0237259

Ingediend op	06-01-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bremweg 1, 7255PK Hengelo (Gld) (Hengelo, Bremw...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PK
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bremweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Bremweg 1-3
----------------------------------	-------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H. Gotink

Adres eigenaar bouwwerk

7255PN 20, Winkelsweg Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

De Woning met aanbouw en schuur 1, 2, 3, 5, 6 worden volledig gesloopt. Schuur 4 alleen asbest verwijderen. Zie plattegrond blz 28 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

400 m3 puin
60 m3 hout
40 m3 bouw en sloop

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Nokstukken in schuur 5 , Nokstukken, Bron 15 M11, NVT
Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Koord om de doorvoer in de keuken , Koord, Bron 5 M4, NVT
Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van schuur 3 , Golfplaten, Bron 11 M8, NVT
Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Vlakke platen in de watermeterput , Vlakke platen, Bron 4 M3, RISICOKLASSE_2
Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Restanten vlakke platen op de zolder van de woning , Restanten vlakke plaat, Bron 6 Zie M1, RISICOKLASSE_1
Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Golfplaten en nokstukken op het dak van schuur 1 , Golfplaten en nokstukken, Bron 8 M6, RISICOKLASSE_2
Bremweg 1 7255PK Hengelo (Gld), Golfplaten en nokstukken op het dak van schuur 2 , Golfplat...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 8 M6: 57 M2
Bron 13 M10: 418 M2
Bron 10 M7: 65 M2
Bron 3 N.v.t.: 1 STUKS
Bron 2 M2: 11 M2
Bron 7 M5: 10 M2
Bron 1 M1: 168 M2
Bron 14 Zie M10: 0.5 M2
Bron 17 M13: 27 M
Bron 4 M3: 1.80 M2
Bron 6 Zie M1: 1 M2
Bron 9 Zie M6: 4 M

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19426.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-01-06	In behandeling
HengeloBremweg1_3_macht_pdf	HengeloBremweg-1_3_macht.pdf	Anders	2020-01-06	In behandeling