

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5245761
Aanvraagnaam	Ruurloseweg 50 - Hengelo Gld.
Uw referentiecode	20-006 - Saneren spuitcabine
Ingediend op	19-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Asbest saneren van spuitcabine
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@barink-advies.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255DJ
Huisnummer	50
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Autogarage met diverse opstallen
----------------------------------	----------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Garage

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

28-07-2020

Werkzaamheden worden uitgevoerd door:
De Covik Asbestsanering

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

In voormalige spuitcabine
Bron M1 - wanden en plafond spuitcabine
Bron M1.1 - tegen binnenwand spuitcabine

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron M1 - 38m2
Bron M1.1 - 12m2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag De Covik Asbestsanering

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
port_20-06072_Ruurloseweg_50_Hengelo_pdf	Rapport 20-06072 Ruurloseweg 50 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-19	In behandeling