

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5280105
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0272013
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0272013

Ingediend op	29-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Berendschotstraat 3, 7255KB Hengelo (Gld) (Heng...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KB
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Berendschotstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer D.J. Leussink

Adres eigenaar bouwwerk

7255KB 3, Berendschotstraat Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Berendschotstraat 3 7255KB Hengelo (Gld),
Op een gedeelte van het dak van de woning , 1 Vlakke
platen (dakbeschot), Vlakke platen__dakbeschot_-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Vlakke platen__dakbeschot_-1: 53 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20248.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-29	In behandeling
HengeloBerendschots- straat3_macht_PDF	HengeloBerends- chotstraat3_mac- ht.PDF	Anders	2020-06-29	In behandeling