

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5273025
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0271469
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0271469

Ingediend op	26-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vosheuvelweg 2, 7251NC Vorden (11805104)
Opmerking	De aanvraag betreft het saneren van de ligboxenstal, kapschuur en varkensschuur en de sloop van de ligboxenstal en varkensschuur.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NC
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vosheuvelweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	varkensschuur, werktuigenberging en ligboxenstal inventariseren
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer W Lebbink

Adres eigenaar bouwwerk

7251NC 2, Vosheувelweg Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE sloop van de ligboxenstal en varkensschuur zoals op pagina 22 van het asbestinventarisatie rapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

700 ton ouin
40 ton hout
5 ton BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, plafond varkensschuur, onder spanten, onder kozijnen, lucht inlaat spouw , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, Pelgrim DRU kachel in werkplaats , koord en/of pakking in gaskachel, V1, NVT
Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, rechter zijgevel varkensschuur en lucht inlaatroosters , vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, kozijnen in varkensschuur , stopverf, M5&M6, NVT
Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, luchtkoker op dak van varkensschuur , vlakke plaat, M4.1, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, dak ligboxenstal , golfplaten en kantstukken, M8, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 2 7251NC Vorden, deurtjes in varkensschuur , vlakke plaat, M3, RISICOKLASSE_1
Vosheuvelweg 2...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M4.1: 2 M2
M8: 500 M2
M7: 135 M2
M3: 9 STUKS
M1: 173 M2
M2.1: 4 M2
M2: 152 M2
M4: 5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.02050 Vosheuvelweg 2 Vorden versie 3.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-26	In behandeling