

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5285549
Aanvraagnaam	Asbest station 4003991 Zomerveld te Drempt
Uw referentiecode	32695

Ingediend op	01-07-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Betreft de sloopmelding voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DE
Huisnummer	28
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft een middenspanningsruimte aan de Zomerweg 28T te Drempt.
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Liander N.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Dijkgraaf 4
6912 RL Duiven

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Betreft een middenspanningsruimte

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zodra de acceptatie sloopmelding binnen is kunnen de
asbestverwijderingswerkzaamheden starten.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bron 003: MS-eindsluiting 2 st.
Bron 004: Doorvoer 4 st.
Bron 011: Mespatronen 18 st.
Bron 012: Meterbordbeplating 1 m2
Bron 013: Vonkschot 2 st.
Bron 014: LS-eindsluiting 2 st.
Bron 017: Plaatmateriaal 27 st.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 003: MS-eindsluiting 2 st.
Bron 004: Doorvoer 4 st.
Bron 011: Mespatronen 18 st.
Bron 012: Meterbordbeplating 1 m2
Bron 013: Vonkschot 2 st.
Bron 014: LS-eindsluiting 2 st.
Bron 017: Plaatmateriaal 27 st.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Remondis Lichtenvoorde

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ventarisatie_198152- _Zomerveld_Drempt_.pdf	20200518 AI 4003991_SC540_- Drempt Asbestinventarisatie 198152 Zomerveld Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-07-01	In behandeling
bag-viewer-18760100- 01017054_.pdf	bag-viewer-187- 6010001017054.pdf	Tekening slopen	2020-07-01	In behandeling