



RESTAURATIE
BERGDIERENROTS
DIERGAARDE
BLIJDORP
REDENGEVENDE
OMSCHRIJVING RCE
20 april 2019/4021



RESTAURATIE BERGDIERENROTS DIERGAARDE BLIJDORP REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RCE

PROJECT

Restauratie bergdierenrots in Diergaarde Blijdorp

PROJECTNUMMER

4021

ADRES

Van Aerssenlaan 47 / 49 / 51 3039 KE Rotterdam

RIJKSMONUMENT

530738 / Inschrijving register 25 februari 2008

DATUM

20 April 2019

BEKNOPT OMSCHRIJVING

Het bouwkundig herstellen en deels vernieuwen van de bergdierenrots van rijksmonument Diergaarde Blijdorp te Rotterdam naar ontwerp van architect ir. Sybold van Ravesteyn uit 1937-1940

OPDRACHTGEVER

Diergaarde Blijdorp Rotterdam

ARCHITECT/ADVISEURS

Broekbakema

Siebold Nijenhuis Architect

Kees Rouw [Architectuur & Onderzoek]

Walraad Architecten

Hans Ketel (CAE Nederland)



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Monumentnummer: 530744

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl
T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 06-12-2007
Inschrijving register : 25-02-2008
Kadaster deel/nummer : 54143/5

Complexnummer: 530738
Complexnaam: Diergaarde Blijdorp

Plaats:
Rotterdam

Gemeente:
Rotterdam

Provincie:
Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Van Aerssenlaan 51 3039 KE ROTTERDAM
Bij Van Aerssenlaan 47 3039 KE ROTTERDAM
Bij Van Aerssenlaan 49 3039 KE ROTTERDAM

Kadastrale gemeente: Rotterdam 10e afd.
(Z,AA,AB,AC)
Sectie: Z
Kad.object: 3732
App:
Grondperceel:

Omschrijving:

Inleiding

De bergdierenrots - onderdeel van diergaarde Blijdorp - kwam naar het ontwerp van S. van Ravesteyn tot stand in 1939-1941. De kunstmatige rots met verblijven voor bergdieren intern is gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de dieren tuin.

De bergdierenrots is in de loop van de tijd meerdere keren hersteld waardoor de vorm gewijzigd is. De sierlijke contouren van de borstwering aan de achterzijde zijn verdwenen door ophoging.

Omschrijving

BERGDIERENROTS (7). De door een verdiept buitenterras omgeven rots is opgetrokken uit baksteen dat is afgesmeerd met betonspecie om een rotsachtig uiterlijk te verkrijgen. Het object heeft een min of meer rechthoekige, afgeronde plattegrond en kent een symmetrische opbouw. Intern zijn verblijven opgenomen voor bergdieren. Het verdiepte buitenterras wordt begrensd door een betonnen borstwering. Aan de uiteinden loopt de wand schuin af en eindigt in rond gemetselde kolommen met vlaggenmasthouders.

Waardering

Actualiteit gegevens: 05-11-2010

Pagina 17/48



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

De BERGDIERENROTS is van algemeen belang:

- het object heeft architectuurhistorische waarde vanwege het materiaalgebruik, de toegepaste verhoudingen, de vormgeving en de verzorgde detaillering;
- het object heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de functionele situering op het diergaardeterrein en vanwege de samenhang met andere complexonderdelen;
- het object heeft visueel-ruimtelijke waarde als manifest onderdeel binnen het complex.