

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5326397
Aanvraagnaam	Melding asbest saneren wiersserallee 9
Uw referentiecode	-
Ingediend op	16-07-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	We willen asbest leidingisolatie in de kelder verwijderen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Tekening slopen dien ik niet in want we gaan niets slopen, we verwijderen enkel asbest leidingisolatie en een asbest buis uit de kelder. De leidingen en de buis zijn vrij toegankelijk in de kelder, hiervoor hoeft niet gesloopt te worden. De kelder wordt verder niet gesloopt over verbouwd bij deze werkzaamheden.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LH
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiersserallee
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Woning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk, nog niet bekend

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Leidingisolatie in de kelder, luchtafvoerbuizen in de kelder

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

zie inventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

waarschijnlijk attero, in wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20264.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-07-16	In behandeling