

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5357423
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0277859
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0277859

Ingediend op	29-07-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vosheувelweg 6, 7251NC Vorden (11805172)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NC
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vosheuvelweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	ligboxenstal
----------------------------------	--------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr J Hoppen

Adres eigenaar bouwwerk

Vosheuvelweg 6
7251 NC Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN, ligboxenstal en de mestilo zoals op pagina 13 van het asbestinventarisatie rapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

900 ton puin
30 ton hout
15 ton BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Ligboxenstal , Buis (mestputten), Bron 7, RISICOKLASSE_2A
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Ligboxenstal , Vlakke plaat (plafondbeplating), Bron 3, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Erf , Vlakke plaat (verzameld), Bron 9, RISICOKLASSE_1
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Ligboxenstal , Doorvoering buis, Bron 4, RISICOKLASSE_2A
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Erf , Golfplaat (verzameld), Bron 10, RISICOKLASSE_1
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Ligboxenstal , Vlakke plaat (plafondbeplating), Bron 6, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Ligboxenstal , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Vosheuvelweg 6 7251NC Vorden, Ligboxenstal , Boeiborden, Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 6: 42 M2
Bron 1: 1170 M2
Bron 2: 26 M
Bron 7: 2 M
Bron 3: 35 M2
Bron 9: 10 M2
Bron 4: 2.5 M
Bron 10: 10 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20120 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-07-29	In behandeling