

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5416803
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0283093
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0283093
Ingediend op	31-08-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Mosselseweg 1, 7251KT Vorden (12000382)
Opmerking	Stormschade aan het dak
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251KT
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Mosselseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. Madjidian

Adres eigenaar bouwwerk

Mosselseweg 1
7251 KT Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Mosselseweg 1 7251KT Vorden, Berging annex
toiletgebouw , Dakbeschot, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Mosselseweg 1 7251KT Vorden, Berging annex
toiletgebouw , Beglazingskit, Bron 2, RISICOKLASSE_1
Mosselseweg 1 7251KT Vorden, Berging annex
toiletgebouw , Vlakke plaat (losliggend), Bron 1.1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: 22 M
Bron 1: 90 M2
Bron 1.1: 2 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20132 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-08-31	In behandeling