

Kasteel Huys ter Horst

Afmetingen vervangende vleermuiskelder(s)

Kelderkarakteristiek

Volume (m3)

Plafondoppervlakte (m2)

Totaal aantal wegkruipmogelijkheden per kelderplafond**

Aantal wegkruipmogelijkheden per m2 kelderplafond**

Aantal ingangen

Jaar inrichting als vleermuisverblijf

Kelder 9

50,02

35,12

1036

29,5

1

2009

Kelder 10

41,03

18,9

108

5,71

1

1984

te vervangen kelders (Fase 2)			
Kelder 11	Kelder 12	Kelder 13	Totaal 11, 12 en 13
47,64	43,17	28,17	118,98
22,98	22,16	16,74	61,88
79	49	81	209
3,44	2,21	4,84	10,49
0	1	1	2
1984	1984	1984	n.v.t.

Totaal 11, 12 en 13
minus kelder 9
-68,96
-26,76

te compenseren
ruimte
68,96
26,76

nieuwe kelder(s) 9a en 9b
70
26
767
29,5
1 of 2
2020

**** nieuwe kelder(s) krijgen een vergelijkbaar plafond als kelder 9**

Originele aantal kelders 10,11,12, en 13

4

Aantal kelder te vervangen 11, 12 en 13

1

Reeds vervangende kelder aangelegt 9

1

Nog aan te leggen kelders 9a en 9b

1 of 2

WERKZAAMHEDEN FASE 1 NIET VAN INVLOED OP HUIDIGE KELDERS.

DEZE AANPASSINGEN EN DE ONTHEFFINGS AANVRAAG IS NOODZAKELIJK VOOR FASE 2

J.H. Jenniskens

12-8-2019