



Verklaring:

- Bestaande situatie
- Bestaand hekwerk / raster
- Bestaande bebouwing
- Vervallen situatie
- Bestaande elementenverharding / asfalt
- Bestaande lichtmast
- Bestaand genogd riool met materiaal, diameter en bob-hoogte
- Bestaand HWA-riool / duiker met materiaal, diameter en bob-hoogte
- Bestaande persleiding met materiaal en diameter
- Bestaande rioolput beton / metselwerk
- Bestaande overstortput / pompput
- Bestaande putgegevens
- Verwijderen genogd riool met materiaal, diameter en bob-hoogte
- Verwijderen HWA-riool met materiaal, diameter en bob-hoogte
- Verwijderen persleiding met materiaal en diameter
- Verwijderen betogput / overstortput
- Grans te verwijderen verharding / bosschages
- Zagen asfaltconstructie
- Verwijderen asfaltconstructie 01
- Verwijderen asfaltconstructie 02
- Verwijderen betontegels 300x300x80 mm grijs
- Verwijderen betonstraatstenen keperverband
- Verwijderen betonstraatstenen elleboegverband
- Verwijderen bosschages en bomen
- Verwijderen bodem- en taludbescherming van beton
- Bestaande hoogte naaiveld
- Werkgrans
- Bestaande waterleiding
- Bestaande gasleiding
- Bestaande elektrakabel
- Bestaande telecom-kabel
- Bestaande cai-kabel

Ontwerper: AB	Datum: 16-03-2023
Beoordelaar: JJ	Datum: 16-03-2023
Opgeleverd: DVD	Datum: 16-03-2023
Projectnummer: 2019-024	Datum:

BBBA, Langstraat
 Verrijzen situatie over stort
 Vervallen situatie blad 1

Riolering
 Gemeente Bergen op Zoom
 Postbus 35
 4800 AH Bergen op Zoom

Bestand: Best. noot
 versie: 2019-024
 Bladnr: 1
 vel: 5
 form: B41 x 1478
 veld: 16200
 gema: H2R-01 BV
 datum: 13-03-2023
 mwg: .
 dor: .
 tel: .
 fax: .
 e-mail: .