



**Verklaring:**

- Bestaande situatie
- Bestaand hekwerk / raster
- Bestaande bebouwing
- Vervallen situatie
- Bestaande elementenverharding / asfalt
- Bestaande lichtmast
- PVC ø400 1.86+ Bestaand gemengd riool met materiaal, diameter en bob-hoogte
- Beton ø400 1.40+ Bestaand HWA-riool / duiker met materiaal, diameter en bob-hoogte
- PE ø200 Bestaande persleiding met materiaal en diameter
- Bestaande rioolput beton / metselwerk
- Bestaande overstortput / pomput
- Bestaande putgegevens
- Beton ø400 1.90+ Verwijderen gemengd riool met materiaal, diameter en bob-hoogte
- Beton ø250 0.60+ Verwijderen HWA-riool met materiaal, diameter en bob-hoogte
- PE ø200 Verwijderen persleiding met materiaal en diameter
- Verwijderen betonput / overstortput
- Grens te verwijderen verharding / bosschages
- Zagen asfaltconstructie
- Verwijderen asfaltconstructie 01
- Verwijderen asfaltconstructie 02
- Verwijderen betontegels 300x300x80 mm grijs
- Verwijderen betonstraatstenen keperverband
- Verwijderen betonstraatstenen elleboogverband
- Verwijderen bosschages en bomen
- Verwijderen bodem- en taludbescherming van beton
- Bestaande hoogte maaiveld
- Werkgrens
- W Bestaande waterleiding
- G Bestaande gasleiding
- E Bestaande electra-kabel
- T Bestaande telecom-kabel
- C Bestaande cai-kabel

Blad 2  
Blad 1

Blad 2  
Blad 1

Blad 2  
Blad 1

	Getekend: AB	Datum: 13-03-2020
	Gecontroleerd: JJ	Datum: 13-03-2020
	Goedgekeurd: DvD	Datum: 13-03-2020
	Projectnummer: 2019-024	Datum:

**RBBB, Langstraat**  
Herinrichting overstort  
Vervallen situatie blad 2

**Riolering**

Gemeente Bergen op Zoom MfB afdelingsnaam  
Postbus 35 1 0164 tel num  
4500 AA Bergen op Zoom F 0164 fax num

bestand	best. naam
doccode	2019-024
bladnr.	2
van	5
tot	51
schaal	1:2000
getek.	H2+J0 BV
datum	13-03-2020
gwkjz.	.
door	.
tekst.	Definitief