

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4898963
Aanvraagnaam	Ruurloseweg 18, Zelhem
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0240400

Ingediend op	21-01-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 18, 7021HA Zelhem (Ruurloseweg 18, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62721208
Vestigingsnummer	000011136618
(Statutaire) naam	Prinsen Asbestverwijdering BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	R
Voorvoegsels	-
Achternaam	Mateman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7121LS
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	I
Straatnaam	Bolwerkweg
Woonplaats	Aalten

4 Correspondentieadres

Adres	Bolwerkweg 12-I 7121LS Aalten
-------	----------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HA
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	garage
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J.W. Rensink
Adres eigenaar bouwwerk	7021HA 18, Ruurloseweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	garage
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m. na verlenen melding

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Ruurloseweg 18 7021HA Zelhem, dak garage , golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2A Ruurloseweg 18 7021HA Zelhem, in schoorsteenkanaal , buis, M2.1, RISICOKLASSE_2A Ruurloseweg 18 7021HA Zelhem, in gevel garage , buis, M2, RISICOKLASSE_1 Ruurloseweg 18 7021HA Zelhem, plafond gedeelte garage , vlakke plaat, M3, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M1: 86 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Twence, Hengelo
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.11344 Ruurloseweg 18 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-01-21	In behandeling