

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5535615
Aanvraagnaam	Sloop schuur Holskampweg 2
Uw referentiecode	-

Ingediend op	20-10-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	melding om een schuur te slopen aan de Holskampweg 2 in Vorden
Opmerking	De naam van de asbest saneerder geef ik door als we een keuze hebben gemaakt uit de diverse offertes.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251PJ
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Holskampweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

Nog niet bekend. Sloop volgt als asbest is verwijderd door
de saneerder

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nog niet bekend. Ik doe vandaag zowel de sloopmelding als
de aanvraag van offertes voor het saneren van asbest

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een
hydraulische kraanmachine met sloophamer of
sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u
gaat doen als u hierboven hebt
ingevuld: 'Met groot materieel' of
'Anders'.

De restanten die overblijven als het dak is verwijderd zijn
allemaal van hout. Dat ga ik handmatig verwijderen

Geef een globale inventarisatie van
de aard en de hoeveelheid van de
afvalstoffen die naar verwachting
zullen vrijkomen.

1 tot 2 kuub sloophout. Het merendeel van het hout wordt
hergebruikt voor een nieuwe schuur

Wat is de afvoerbesteding van
de afvalstoffen?

Container/afvoeren

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen? ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☐ Nee, (ook) andere materialen
☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. dak

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. nog niet bekend

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. nog niet bekend

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_Holskampweg- _2_Vorden_2020555_.pdf	Rapport Holskampweg 2 Vorden 2020555.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen	2020-10-20	In behandeling