

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5551335
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0295822
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0295822

Ingediend op	27-10-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Raadhuisstraat 35, 7255BL Hengelo (Gld) (Hengel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255BL
Huisnummer	35
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Raadhuisstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woon-winkelpand
----------------------------------	-----------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 09106133 Vestigingsnummer: 000000000000 Bedrijfsnaam: TOK Beheer en beleggingen
Adres eigenaar bouwwerk	7131NG 86, Aaltenseweg Lichtenvoorde
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), tegen het plafond op de begane grond , Plaat, 04, RISICOKLASSE_2 Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), Dak van schuur , Golfplaten, 08, RISICOKLASSE_2A Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), op het dak , Buis + dakhoedje, 06.1, RISICOKLASSE_2A Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), vanaf begane grond naar buiten , Buis, 06, RISICOKLASSE_2A Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), Dak van zolder (1e verdieping) , Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE_2 Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), balk plafond begane grond , Restanten aan spijkers, 05, RISICOKLASSE_1 Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), eetkeuken , vloerzeil, 13, RISICOKLASSE_2 Raadhuisstraat 35 7255BL Hengelo (Gld), op balkon , Tegels, 12, ...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	12: 4.90 M2 03.1: 5.50 M2 03: 5.50 M2 02: 0.25 M2 04: 0.20 M2 08: 58.5 M2 06.1: 1.75 M 06: 3.30 M 01: 92 M2 05: 1 M2 13: 16.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HengeloRaadhuisstraat35_inv_pdf	HengeloRaadhuisstraat35_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-10-27	In behandeling
HengeloRaadhuisstraat35_macht_pdf	HengeloRaadhuisstraat35_macht-.pdf	Anders	2020-10-27	In behandeling