

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4823177
Aanvraagnaam	Verbouw woning Lindeseweg 13 te Vorden
Uw referentiecode	-

Ingediend op	09-12-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Verbouw en uitbouw van een vrijstaande woning aan de Lindeseweg 13 in Vorden.
Opmerking	Het plan is reeds als vooradvies ingediend en positief beoordeeld (zie hiervoor email in de bijlagen).
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	4755423
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Constructieberekening definitief
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NG
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lindeseweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☐ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Bestaande uitbouw aan de rechtergevel is een uitbreiding van de woonkamer.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nader te bepalen aannemer.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Adres van nader te bepalen aannemer.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen, maar in ieder geval tussen 07:00 en 17:00 uur.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Hout van dakconstructie en vloer, baksteen van de gevels, aluminium van de kozijnen en beton met wapeningsstaal van de fundering.

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Nader te bepalen, deels (dakpannen) wordt hergebruikt.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☐ Ja
☒ Nee

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

- ☐ Ja
☒ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
rzicht_Bestaande_situatie_19-08-2019_pdf	BS-01 overzicht Bestaande situatie 19-08-2019.pdf	Anders	2019-12-09	In behandeling
GVL-01_Gevels_bestaand_19-08-2019_pdf	GVL-01 Gevels bestaand 19-08-2019.pdf	Anders	2019-12-09	In behandeling
PLG-00_Fundering_bestaand_19-08-2019_pdf	PLG-00 Fundering bestaand 19-08-2019.pdf	Tekening slopen	2019-12-09	In behandeling
-01_Begane_grond_bestaand_19-08-2019_pdf	PLG-01 Begane grond bestaand 19-08-2019.pdf	Tekening slopen	2019-12-09	In behandeling
LG-02_Verdieping_bestaand_19-08-2019_pdf	PLG-02 Verdieping bestaand 19-08-2019.pdf	Tekening slopen	2019-12-09	In behandeling
-01_Visualisatie_bestaand_19-08-2019_pdf	VIS-01 Visualisatie bestaand 19-08-2019.pdf	Tekening slopen	2019-12-09	In behandeling
Linkerzijde_bestaand_jpg	Linkerzijde bestaand.jpg	Anders	2019-12-09	In behandeling
Linksvoor_bestaand_jpg	Linksvoor bestaand.jpg	Anders	2019-12-09	In behandeling
Rechtsachter_bestaand_jpg	Rechtsachter bestaand.jpg	Anders	2019-12-09	In behandeling
Rechtsvoor_bestaand_jpg	Rechtsvoor bestaand.jpg	Anders	2019-12-09	In behandeling
Voorzijde_bestaand_jpg	Voorzijde bestaand.jpg	Anders	2019-12-09	In behandeling
overzicht_Nieuwe_situatie_08-12-2019_pdf	BA-01 overzicht Nieuwe situatie 08-12-2019.pdf	Anders	2019-12-09	In behandeling
GVL-01_Gevels_nieuw_08-12-2019_pdf	GVL-01 Gevels nieuw 08-12-2019.pdf	Anders	2019-12-09	In behandeling
verleg_bouwplan_Lindeseweg_13_Vorden_pdf	Advies vooroverleg bouwplan Lindeseweg 13 Vorden.pdf	Anders	2019-12-09	In behandeling