

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5606585
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0300808
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0300808

Ingediend op	17-11-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	De Veldhof 1, 6999BD Hummelo (20307)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999BD
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Veldhof
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	6999BD, 1 6999BD, 2 6999BD, 5

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Medio december 2020

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

De Veldhof 1 6999BD Hummelo, tegen plafond op zolder ,
vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_2
De Veldhof 2 6999BD Hummelo, tegen plafond op zolder ,
vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_2
De Veldhof 5 6999BD Hummelo, op kruipluik in
keukenruimte , vloerzeil, M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 0.10 M2

M3: 0.5 M2

M1: 0.10 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.07095 Complex 2308A Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-11-17	In behandeling