

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5605871
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0300772
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0300772
Ingediend op	17-11-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Strengsche Veld 10, 6996DK Drempt (20305)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DK
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Strengsche Veld
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	6996DK, 10 6996DK, 12 6996DK, 18 6996DK, 20 6996DK, 22 6996DK, 24 6996DK, 26 6996DK, 30

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Strengsche Veld 10 Drempt, kruipruik bij entree , vlakke
plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Strengsche Veld 10 6996DK Drempt, als vulplaatje boven
ventilatioeroosters in kruipruimte , vlakke plaat, M2.1,
RISICOKLASSE_2
Strengsche Veld 12: M1, M2.1
Strengsche Veld 18: M1, M2.1
Strengsche Veld 20: M1, M2 vlakke pl in kruipr., M2.1
Strengsche Veld 22: M1.1 vlakke pl in kruipr., M2.1
Strengsche Veld 24: M1, M2.1
Strengsche Veld 26: M1, M2.1, M2.2 vlakke pl in kruipr.
Strengsche Veld 30: M1, M1.2 vlakke pl op zolder, M2.1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

7x M1: 0.5 M2
1x M1.1: 0.5 M2
1x M1.2: 0.30 M2
1x M2: 0.10 M2
8x M2.1: 0.5M2
1x M2.2: 0.10 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.03037 Complex 2305A te Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-11-17	In behandeling