

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5605537
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0300726
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0300726

Ingediend op	17-11-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Burg. Cordesweg 3, 6999CE Hummelo (Hummelo Comp...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	6999CE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burg. Cordesweg
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee

Specificatie locatie	6999CE, 1 6999CE, 11 6999CE, 13 6999CE, 3 6999CE, 7 6999CE, 9 6999CN, 5 6999CN, 7 6999BD, 16 6999BE, 18 6999BE, 21 6999BE, 23 6999BE, 25 6999BE, 26 6999BE, 27 6999BE, 29 6999BE, 31 6999CJ, 10 6999CJ, 12 6999CJ, 2 6999CJ, 6 6999CJ, 8
----------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Burg. Cordesweg 1 6999CE Hummelo, kruipluik begane
grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Burg. Cordesweg 11 6999CE Hummelo, kruipluik begane
grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Burg. Cordesweg 13 6999CE Hummelo, kruipluik begane
grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Burg. Cordesweg 3 6999CE Hummelo, kruipluik begane
grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Burg. Cordesweg 7 6999CE Hummelo, kruipluik begane
grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Burg. Cordesweg 9 6999CE Hummelo, kruipluik begane
grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 5 6999CN Hummelo, kruipluik begane grond ,
vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 7 6999CN Hummelo, kruipluik begane grond ,
vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Veldhof 16 6...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M5: 8 M2
M7: 4 STUKS
M4: 0.40 M2
M7: 4 STUKS
M8: 8.60 M2
M7: 4 STUKS
M7: 4 STUKS
M7: 4 STUKS
M7: 4 STUKS
M7: 4 STUKS
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M2: 1 M2
M1: 0.5 M2
M1.1: 0.5 M2
M2: 1 M2
M3: 2.10 M2
M2: 1 M2
M1: 0.5 M2
M8: 8.60 M2
M2: 1 M2
M1: 0.5 M2
M2: 1 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M7: 4 STUKS
M7: 4 STUKS

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatie
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatie
rapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.03040 Complex 2307A Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-11-17	In behandeling
meloBCordesweg_eo_C- omplex2307A_macht_.pdf	HummeloBCordes- weg_eo_Complex2- 307A_macht-.pdf	Anders	2020-11-17	In behandeling