

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5606627
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0300841
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0300841

Ingediend op	17-11-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	de Haar 10, 7251CG Vorden (Vorden Het Wiemelink...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251CJ
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	de Hanekamp
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

de Hanekamp 14 7251CJ Vorden, Vinylzeil op de vloer van
slaapkamer 4 bij huisnummer 14. , vinylzeil, Bron 12 M23,
RISICOKLASSE_2
de Hanekamp 14 7251CJ Vorden, Golfplaten incl.
hulpstukken op het daken van de bergingen bij
huisnummers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34 en 36. , Golfplaten incl. hulpstukken, Bron 2
M4, M10, M15, M21 en M22, RISICOKLASSE_2
de Hanekamp 14 7251CJ Vorden, Buizen onder de putten
in de achtertuinen van de woningen. , Buis, Bron 1 M1,
RISICOKLASSE_1
de Hanekamp 14 7251CJ Vorden, Beglazingskit in
toilettruimte en keukenkozijn op de begane grond en
in bovenlichten op de 1e verdieping van woningen
huisnummers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34 en 36. , Beglazing...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 12 M23: 5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VordenDeHanekamp14_-inv_pdf	VordenDeHanekamp14_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-11-17	In behandeling
VordenHetWiemelink_eo_macht_pdf	VordenHetWiemelink_eo_macht.pdf	Anders	2020-11-17	In behandeling