

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5630583
Aanvraagnaam	Asbest 4004430 MSR Industrieweg 1T te Vorden
Uw referentiecode	-
Ingediend op	26-11-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Betreft de melding voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251JT
Huisnummer	1
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Industrieweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft een middenspanningsruimte aan de Industrieweg 1T te Vorden.
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Liander Infra N.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Betreft een middenspanningsruimte

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zodra de acceptatie binnen is kunnen de
asbestverwijderingswerkzaamheden starten.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bron 001: Mespatronen 21 Stuks
Bron 003: Meterbordbeplating 1 m2
Bron 004: LS-eindsluitingen 1 Stuks
Bron 005: LS-eindsluitingen 3 Stuks
Bron 006: Doorvoeren 4 Stuks
Bron 007: Isolatieplaatjes 10 Stuks
Bron 008: Vonkschotten 2 Stuks
Bron 016: Zwerfasbest 1 m2
Bron 017: Plaatmateriaal 2 Stuks

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 001: Mespatronen 21 Stuks
Bron 003: Meterbordbeplating 1 m2
Bron 004: LS-eindsluitingen 1 Stuks
Bron 005: LS-eindsluitingen 3 Stuks
Bron 006: Doorvoeren 4 Stuks
Bron 007: Isolatieplaatjes 10 Stuks
Bron 008: Vonkschotten 2 Stuks
Bron 016: Zwerfasbest 1 m2
Bron 017: Plaatmateriaal 2 Stuks

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Remondis Lichtenvoorde

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Asbestinventaristai-e_SC540_4_004_4-30_pdf	Asbestinventaristai-e_SC540 4 004 430.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-11-26	In behandeling
bag-viewer-18760100-01017196_pdf	bag-viewer-187-6010001017196.pdf	Tekening slopen	2020-11-26	In behandeling