

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5638971
Aanvraagnaam	Slopen Piersonstraat 4 en 6 te Zelhem
Uw referentiecode	-

Ingediend op	01-12-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Slopen Piersonstraat 4 en 6 te Zelhem
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	41041780
Vestigingsnummer	000015722864
(Statutaire) naam	Stichting ProWonen
Handelsnaam	ProWonen

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Meurs
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7271RD
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Tedinkweide
Woonplaats	Borculo

4 Correspondentieadres

Postbus	18
Postcode	7270AA
Plaats	Borculo

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	7021AL
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Piersonstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Piersonstraat 4 en 6 te Zelhem



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Piersonstraat 4 heeft een maatschappelijke functie.
Piersonstraat 6 heeft een wonen functie.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nog onbekend.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nog onbekend.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nog onbekend.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nog onbekend.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een rupskraan.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

50 m3.

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Nog onbekend, aangezien de sloper nog onbekend is.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

De zijn vermeld in het asbestinventarisatierapport van Qcount welke als bijlage is toegevoegd.

- BRON M1: pakking, in ledenradiator keukenruimte en woonkamer.
- BRON M4: golfplaten, dak houthok.
- BRON M7: golfplaten, dak afdak bij voormalige kerk.
- BRON M8, vlakke plaat, plafond in cv ruimte voormalige kerk.
- BRON M9, vlakke plaat, bij kozijn in keukenruimte voormalige kerk.
- BRON M10, vlakke plaat, in tussenwand in voormalige kerk.
- BRON M11, vlakke plaat, als spatplaat in toiletruimte.
- BRON V1, koord en/of pakking in cv ketel, in cv ruimte vrijstaande woning in cv ketel Bunderus.
- BRON V2, koord en/of pakking in cv ketel, in cv ruimte voormalige kerk in Benraad cv ketel.

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

De zijn vermeld in het asbestinventarisatierapport van Qcount welke als bijlage is toegevoegd.

- 10 pakkingen.
- 5,6 m2, vlakke plaat.
- 17 m2, golfplaten.

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Nog onbekend, aangezien de sloper nog onbekend is.

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
trapport_Piersonstraat_4_en_6_Zelhem_pdf	Asbestrapport_Piersonstraat_4_en_6_Zelhem.pdf	Tekening slopen Asbestinventarisatierapport	01-12-2020	In behandeling