

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5675083
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0306801
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0306801

Ingediend op	15-12-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Brunsveldweg 9, 7021JH Zelhem (20071)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021JH
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Brunsveldweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer C van Bokhorst

Adres eigenaar bouwwerk

7021JH 9, Brunsveldweg Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Datum nog nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Brunsveldweg 9 7021JH Zelhem, dak veldschuur , golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2
Brunsveldweg 9 7021JH Zelhem, bij achtergevel veldschuur , restanten golfplaten, M2.1, RISICOKLASSE_2
Brunsveldweg 9 7021JH Zelhem, in aangegeven gebied in paardenstal ongeveer 18m2 , restanten golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2
Brunsveldweg 9 7021JH Zelhem, dak paardenstal en gedeelte dak schuur , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2
Brunsveldweg 9 7021JH Zelhem, in Valliant geiser in paardenstal , koord en/of pakking in geiser, V1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1: 676 M2
V1: 1 STUKS
M2: 375 M2
M2.1: 7.5 M2
M1.1: 18 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.01011 Brunsveldweg 9 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	15-12-2020	In behandeling