

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4928175
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0243003
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0243003

Ingediend op	03-02-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wolsinkweg 2 a, 7256KA Keijenborg (11900301)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KA
Huisnummer	2
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wolsinkweg
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

B. Rexwinkel

Adres eigenaar bouwwerk

Wolsinkweg 2A
7256 KA Keijenburg

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Wolsinkweg 2 a 7256KA Keijenburg, Schuur , Golfplaat
(dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 2 a 7256KA Keijenburg, Schuur , Vlakke plaat
(afdekplaat), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 2 a 7256KA Keijenburg, Schuur , Vlakke plaat
(ventilatiekoker), Bron 3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 151 M2
Bron 2: 2 M2
Bron 3: 2 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20009 Wolsinkweg 2a Keijenborg.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-02-03	In behandeling