

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4937367
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0243915
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0243915

Ingediend op	06-02-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Broekweg 5, 7255KP Hengelo (Gld) (Hengelo, Broe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KP
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Broekweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw L. Cieraad

Adres eigenaar bouwwerk

7255KP 5, Broekweg Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Schuur 3, 5 en 8 worden volledig gesloopt. Schuur 6 alleen asbest verwijderen. Zie plattegrond blz. 25 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

30 ton bouw en sloop
50 ton hout
1500 ton puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), Schuur 3 , Sandwichpanelen, 08, RISICOKLASSE_2
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), Op pallets , Restanten plaat, 02, RISICOKLASSE_1
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), in schuur 5 , Restanten plaat, 02a, RISICOKLASSE_1
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), Schuur 3 , Golfplaten, 11, RISICOKLASSE_2
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), schuur 6 en overkapping , Golfplaten, 05, RISICOKLASSE_2
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), schuur 5 , Plaat op kokers, 07, RISICOKLASSE_2
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), schuur 8 , Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2A
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), schuur 5 , Golfplaten en nokstukken, 06, RISICOKLASSE_2
Broekweg 5 7255KP Hengelo (Gld), schuur 5 , Buis pompgat, 14, RISICOKLASSE_2
Broekweg 5 72...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 13: 6 STUKS
14: 3 STUKS
12: 4 STUKS
02: 6 M3
08: 8 M2
11: 916.5 M2
02a: 1 M2
07: 4.5 M2
05: 203 M2
06: 311.80 M2
01: 296.40 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapport Broekweg 5 Hengelo (gld.), 2020007.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-02-06	In behandeling
HengeloBroekweg5_macht_pdf	HengeloBroekweg5_macht.pdf	Anders	2020-02-06	In behandeling