

Interieurinventarisatie Hoofdgebouw



Fotorapportage met aanduiding op tekening



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2019-003564 -V01

LANDGOED DE KLOKKENBERG BV | Fatimastraat 1 | 4834 XT Breda | Postbus 4886 | 4803 EW Breda | 076 - 56 56 056 | F 076 - 56 55 500
Info@schonckschul.com | www.landgoedDeKlokkerberg.nl | BTW nr. 8575.70.936 B.01 | Kamer van Koophandel nr. 68740220
Bank NL63 RABO 0320 7582 30

"Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft."



Landgoed DE KLOKKENBERG



Inhoud


1.	Begane grond.....	3
	Uitsnede 1: Foto 1, foto 2 en foto 3	4
	Uitsnede 2: foto 4, foto 5, foto 6, foto 11, foto 17	6
	Uitsnede 3: foto 7, foto 8, foto 9, foto 10.....	10
	Uitsnede 4: foto 12, foto 13	13
	Uitsnede 5: foto 14, 15, 16.....	15
	Uitsnede 6: foto 18, foto 19, foto 20, foto 21	18
	Uitsnede 7: foto 22, foto 23, foto 24, foto 25.....	22
	Uitsnede 8: foto 26, foto 27	25
	Uitsnede 9: foto 28, foto 29, foto 30	27
	Uitsnede 10: foto 31, foto 32.....	29
2.	Eerste verdieping.....	31
	Uitsnede 11: foto 33, foto 34.....	32
	Uitsnede 12: foto 35, foto 36	34
	Uitsnede 13: foto 37.....	36
	Uitsnede 14: foto 38	37
	Uitsnede 15: foto 39.....	38
	Uitsnede 16: foto 40, foto 41, foto 42.....	39
	Uitsnede 17: foto 43, foto 44, foto 45, foto 46.....	41
	Uitsnede 18: Foto 47	44
3.	Tweede verdieping.....	45
	Uitsnede 19: foto 48, foto 49, foto 50	46
	Uitsnede 20: foto 51, foto 52, foto 53, foto 54	48
	Uitsnede 21: foto 55, foto 56, foto 57, foto 58, foto 59, foto 62.....	51
	Uitsnede 22: foto 60, foto 61, foto 64	55
	Uitsnede 23: foto 63	57
	Uitsnede 24: foto 65.....	58
	Uitsnede 25: foto 66.....	59
	Uitsnede 26: foto 67, foto 68, foto 69.....	60
	Uitsnede 27: foto 70, foto 71, foto 72	62
4.	Derde verdieping	64
	Uitsnede 28: foto 73, foto 74	65
	Uitsnede 28: foto 75, foto 80	67
	Uitsnede 29: foto 76, foto 77, foto 78, foto 79	69
	Uitsnede 30: foto 81.....	72
	Uitsnede 31: foto 82, foto 83, foto 85	73
	Uitsnede 32: foto 84	75
5.	Torens.....	76



Landgoed DE KLOKKENBERG




1. Begane grond





Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 1: Foto 1, foto 2 en foto 3



Foto 1: Ingang hoofdgebouw aan de kant van het economiegebouw



Landgoed DE KLOKKENBERG




Foto 2: Ingang van binnen. Tegenover verbindingsgang economiegebouw.



Foto 3: Lambrisering en radiator.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 2: foto 4, foto 5, foto 6, foto 11, foto 17



Foto 4: Boog met lambrisering aan de zijanten. Toegang naar de trap.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Foto 5: Dichtgemetseld raam aan de linkerkant van de bogen voor de trap.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Foto 6: Tweede raam voor de trap.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**




Foto 11: Gangenstructuur met boog.



Foto 17: Diepe boog.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 3: foto 7, foto 8, foto 9, foto 10



Foto 7: boog vanuit de trap naar de ingang van het hoofdgebouw.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 8: Boog met lift naast boog 07.



Foto 9: Metselwerktrap.



Landgoed


DE KLOKKENBERG



Foto 10: Gangenstructuur.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 4: foto 12, foto 13



Foto 12: Lambrisering.



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 13: Twee bogen voor de ingang van de kamers.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 5: foto 14, 15, 16



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 14



Foto 15: Deuren in een bogenstructuur.



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 16: Dichtgezette openingen met een boog van metselwerk.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 6: foto 18, foto 19, foto 20, foto 21



Foto 18: Het bestuur en de architecten van De Klokkenberg. Te zien vanaf de buitenkant van het gebouw.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Foto 19: Raam naast het bestuur en de architecten.




Foto 20: Deuropeningen in het midden van het gebouw.


Landgoed DE KLOKKENBERG



Foto 21: Raam naast de deuropening en herdenking van het bezoek van de koningin aan de Klokkenberg.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 7: foto 22, foto 23, foto 24, foto 25



Foto 22: Steen Dhr J.F. De Quay.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 23: Andere kant van punt 16. Dichtgezette boog van metselwerk.



Foto 24: Gangenstelsel met bogen.



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 25: Bogen van metselwerk.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 8: foto 26, foto 27



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 26: Gangenstelsel richting de Mannenvleugel.



Foto 27: Gedenksteen J.H. Vermeulen.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 9: foto 28, foto 29, foto 30




Foto 28: Boog



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 29: Brede boog richting de trap.




Foto 30: Tweede raam voor de trap.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 10: foto 31, foto 32



Landgoed DE KLOKKENBERG



Foto 31: Een dubbele boog met lambrisering.




Foto 32: Dezelfde trap die aan de andere kant van het gebouw staat.



Landgoed DE KLOKKENBERG




2. Eerste verdieping





Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 11: foto 33, foto 34



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 33: De trap met lambrisering vanaf de eerste verdieping.



Foto 34: Idem als op BG. Twee bogen met lambrisering.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 12: foto 35, foto 36



Landgoed **DE KLOKKENBERG**




Foto 35: Diepe boog naast het raam.



Foto 36: Voorbeeld van een kozijn wat oorspronkelijk is gebruikt.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 13: foto 37





Foto 37: Dichtgemaakt raam. Blijft dicht aan deze kant, andere kant wordt zichtbaar



Landgoed DE KLOKKENBERG




Uitsnede 14: foto 38



Foto 38: Het dak wat op meerdere plekken op de eerste verdieping terug komt.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Uitsnede 15: foto 39



Foto 39: Gangenstelsel



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 16: foto 40, foto 41, foto 42



Foto 40: Pilaar met boogstructuur.



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 41: Andere kant van deze boog.




Foto 42: Glas in lood ramen en een vloer.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 17: foto 43, foto 44, foto 45, foto 46



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Foto 43: Tweede raam voor de trap.



Foto 44: Boog.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**




Foto 45: Ook aan deze kant bij de trap staan er twee bogen met lambrisering.



Foto 46: Trap vanaf de eerste verdieping aan de kant van de Mannenvleugel.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 18: Foto 47




Foto 47: Gangenstelsel inclusief twee bogen.



Landgoed DE KLOKKENBERG




3. Tweede verdieping





Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 19: foto 48, foto 49, foto 50




Foto 48: Trap vanaf de tweede verdieping.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Foto 49: Twee bogen vanuit de trap.




Foto 50: De gang met bogen.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 20: foto 51, foto 52, foto 53, foto 54



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 51: Tweede raam bij de trap.



Foto 52: Trap vanuit de tweede verdieping.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Foto 53: Twee bogen bij de trap.



Foto 54: Lambrisering.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 21: foto 55, foto 56, foto 57, foto 58, foto 59, foto 62



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Foto 55: Bogen bij kamers op de tweede verdieping.



Foto 56: kamer zonder tussen wanden maar met bogen en ramen.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Foto 57: Bogen van de andere kant.



Foto 58: Gang met bogen en pilaren.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**




Foto 59: Balk boven de deuren.



Foto 62: Bogen met pilaren.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 22: foto 60, foto 61, foto 64



Foto 60: Kozijn in boog met uitzicht op punt.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Foto 61: Bogenstructuur blijft zoveel mogelijk behouden



Foto 64: Kamer met boog en twee ramen aan de zijkant.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Uitsnede 23: foto 63



Foto 63: Oud röntgenapparaat.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Uitsnede 24: foto 65



Foto 65: Onderkant van de balk.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 25: foto 66




Foto 66: Steeds terug komende bogen voor de trap.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 26: foto 67, foto 68, foto 69



Foto 67: Terugkomend raam in de muur.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**




Foto 68: Twee bogen.



Foto 69: Constructie bij de trap.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 27: foto 70, foto 71, foto 72



Foto 70: Trap naar de derde verdieping.



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 71: Treden van de trap.



Foto 72: Beveiliging trap naar de derde verdieping.




Landgoed

DE KLOKKENBERG




4. Derde verdieping





Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 28: foto 73, foto 74



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 73: Trap naar de derde verdieping.




Foto 74: Trap naar derde verdieping.



Landgoed

DE KLOKKENBERG



Uitsnede 28: foto 75, foto 80



Landgoed **DE KLOKKENBERG**




Foto 75: Twee bogen met lift.



Foto 80: Andere kant van de boog



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 29: foto 76, foto 77, foto 78, foto 79



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 76: Raam aan zijkant van het gebouw met uitzicht op de toren.



Foto 77: Dak aan de zijkant van het hoofdgebouw.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Foto 78: Dak zijkant hoofdgebouw.



Foto 79: Zijkant hoofdgebouw.



Landgoed DE KLOKKENBERG




Uitsnede 30: foto 81



Foto 81: Gangenstelsel derde verdieping.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 31: foto 82, foto 83, foto 85



Foto 82: Uitzicht naar buiten in de kijklijn in boog.



Landgoed

DE KLOKKENBERG




Foto 83: Uitzicht naar buiten in de kijklijn in boog.



Foto 85: Totale kijklijn met bogen



Landgoed DE KLOKKENBERG



Uitsnede 32: foto 84



Foto 84: Dakterras vanaf de buitenkant.



Landgoed DE KLOKKENBERG



5. Torens

Deze foto's hebben geen uitsneden nodig vanwege de kleine oppervlakte.




Foto 86: plattegrond toren aan de kant van de Vrouwen vleugel




Foto 87: plattegrond toren aan de kant van de Mannenvleugel



Landgoed **DE KLOKKENBERG**



Foto 88: Trap naar toren



Foto 89: Trap naar toren.



Foto 90: Trap naar toren



Landgoed DE KLOKKENBERG



Foto 91: Zijkamertje naast de toren.



Foto 92: Deur van de toren.




Foto 93: Uitzicht van de toren.



Landgoed DE KLOKKENBERG



Foto 94: Trap verder naar boven.



Foto 95: Trap helemaal naar de punt.



Foto 96: Uitzicht vanuit de toren.