

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4940755
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0244242
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0244242

Ingediend op	07-02-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bronckhorsterstraat 3, 7256KE Keijenburg (12000051)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KE
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bronkhorsterstraat
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

toekomstig eigenaar W Verbeek

Adres eigenaar bouwwerk

Bronkhorsterstraat 3
7256 KE Keijenburg

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Schuur 1 , Vlakke
plaat (plafondbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Schuur 1 ,
Golfplaat (dakbeplating), Bron 4, RISICOKLASSE_2
Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Schuur 2 ,
Golfplaat (dakbeplating), Bron 5, RISICOKLASSE_2
Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Schuur 2 , Vlakke
plaat (keerwanden), Bron 6, RISICOKLASSE_2A
Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Schuur 1 ,
Asbestcement buis, Bron 3, RISICOKLASSE_1
Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Schuur 2 ,
Golfplaat (wandbeplating), Bron 7, RISICOKLASSE_2
Bronkhorsterstraat 3 7256KE Keijenburg, Erf , Vlakke plaat
(opsluitband), Bron 1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 20 M
Bron 4: 145 M2
Bron 2: 132 M2
Bron 5: 12 M2
Bron 6: 5 M2
Bron 3: 1 STUKS
Bron 7: 8 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20016 Bronkhorsterstraat 3 Keijenburg.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-02-07	In behandeling