

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5792531
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0315187
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0315187

Ingediend op	02-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Toverstraat 3, 7223LN Baak (12100018)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7223LN
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Toverstraat
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	varkensschuren
----------------------------------	----------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Bruil

Adres eigenaar bouwwerk

Toverstraat 3
7223 LN Baak

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN, de 2 varkensschuren zoals op pagina 12 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin
hout
BSA

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Toverstraat 3 7223LN Baak, Varkensschuur 2 , Vlakke plaat (aftimmering ventilatiekokers), Bron 4.1, RISICOKLASSE_2
Toverstraat 3 7223LN Baak, Varkensschuur 2 , Vlakke plaat (losliggend op dak), Bron 4, RISICOKLASSE_2
Toverstraat 3 7223LN Baak, Varkensschuur 2 , Vlakke plaat (luchtinlaat gevels), Bron 3, RISICOKLASSE_2
Toverstraat 3 7223LN Baak, Varkensschuur 1 , Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Toverstraat 3 7223LN Baak, Varkensschuur 2 , Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Toverstraat 3 7223LN Baak, Varkensschuur 2 , Golfplaat verloren bekisting, Bron 6, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 6: 36 M2
Bron 4.1: 6.0 M2
Bron 4: 1 M2
Bron 3: 60 M
Bron 1: 446 M2
Bron 2: 327 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21017 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-02-2021	In behandeling