

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5691433
Aanvraagnaam	Asbest saneren Varsselseweg 53 - 55
Uw referentiecode	20-028
Ingediend op	21-12-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Asbest saneren dubbele woning
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@barink-advies.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255NR
Huisnummer	55
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Varsselseweg 53 Varsselseweg 55



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Wonen

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zie bijgevoegde inventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1 - Dakbeschot 160,3 m2

Bron 2 - Golfplaten incl. nokstukken 60 m2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Enzerink BV

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20-028_I20537_.pdf	20-028_I20537_.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-12-2020	In behandeling