

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5857935
Aanvraagnaam	verwijderen afdak/carport
Uw referentiecode	-
Ingediend op	25-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Carport ingestort door sneeuw. Verwijderen door familie Carport bestaat uit houten palen begroeiing en dakplaten/20 vierkante meter waar asbest in zit verwerkt.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 7021EJ

Huisnummer 6

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Wisselt

Plaatsnaam Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Vorige huurder

Adres eigenaar bouwwerk

Wisselt 6
7021 EJ
Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Carport

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen?

☒ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien

☐ Ja, asbesthoudende vloertegels

☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

☐ Nee, (ook) andere materialen

☐ Nee, meer dan 35m²

Hoeveel vierkante meter
geschroefde asbesthoudende
platen met hechtgebonden
vezels, niet zijnde dakleien gaat u
verwijderen?

20



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20210225_114827_jpg	20210225_11482-7.jpg	Anders	25-02-2021	In behandeling
20210225_114844_jpg	20210225_11484-4.jpg	Anders	25-02-2021	In behandeling
20210225_115141_jpg	20210225_11514-1.jpg	Anders	25-02-2021	In behandeling
20210225_115217_jpg	20210225_11521-7.jpg	Anders	25-02-2021	In behandeling