

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5835045
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0318684
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0318684

Ingediend op	17-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kapelweg 3, 7251KM Vorden (Vorden Kapelweg 3)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251KM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kapelweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7251KM 3, Kapelweg Vorden

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m i.v.m. lopende werkzaamheden

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Kapelweg 3 7251KM Vorden,
Onder_vloertegels_in_de_keuken , 5 Zeil en onderlaag vloerzeil, Zeil_en_onderlaag_vloerzeil-5, RISICOKLASSE_2
Kapelweg 3 7251KM Vorden, Op_de_vloer_in_de_kast , 4 Vloerzeil, Vloerzeil-4, RISICOKLASSE_2
Kapelweg 3 7251KM Vorden,
Op_de_vloer_in_de_slaapkamer_onder_tapijt , 3 Restanten vloerzeil, Restanten_vloerzeil-3, RISICOKLASSE_2
Kapelweg 3 7251KM Vorden, Op_de_vloer_in_de_hal , 2a Kleefmonsters 1 t/m 4, Kleefmonsters_1_t_m_4-2a, NVT
Kapelweg 3 7251KM Vorden,
Op_de_vloer_in_de_slaapkamers_en_gedeelte_op_de_hal_voor_2 Vloerzeil, Vloerzeil-2, RISICOKLASSE_2
Kapelweg 3 7251KM Vorden,
Op_de_vloer_in_de_slaapkamers_en_op_de_overloop , 1 Vloerzeil, Vloerzeil-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vloerzeil-2: 31.70 M2
Vloerzeil-1: 29 M2
Zeil_en_onderlaag_vloerzeil-5: 12.5 M2
Vloerzeil-4: 0.90 M2
Restanten_vloerzeil-3: 1 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21092.pdf	Asbestinventarisatierapport	17-02-2021	In behandeling
VordenKapelweg3_macht_pdf	VordenKapelweg-3_macht.pdf	Anders	17-02-2021	In behandeling