

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5830337
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0318082
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0318082
Ingediend op	16-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Heidenhoekweg 9, 7021JR Zelhem (12100065)
Opmerking	De melding een renovatie sloop waarbij de woning deels blijft bestaan
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021JR
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heidenhoekweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

R. Boenink

Adres eigenaar bouwwerk

Heidenhoekweg 9
7021 JR ZELHEM

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE, de woning zoals op pagina 12 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

100 ton puin
5 ton hout
3 ton BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Heidenhoekweg 9 7021JR Zelhem, Woonhuis , Dakbeschot,
Bron 1.2, RISICOKLASSE_2
Heidenhoekweg 9 7021JR Zelhem, Woonhuis , Vlakke plaat
(aftimmering), Bron 1.3, RISICOKLASSE_2
Heidenhoekweg 9 7021JR Zelhem, Woonhuis , Vlakke plaat
(losliggend), Bron 1.1, RISICOKLASSE_2
Heidenhoekweg 9 7021JR Zelhem, Woonhuis , Dakbeschot,
Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? Bron 1: 70 M2
Bron 1.2: 110 M2
Bron 1.3: 2.5 M2
Bron 1.1: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het ☐ Ja
kader van reparatie- of ☒ Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21034 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	16-02-2021	In behandeling