

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5848623
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0319640
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0319640
Ingediend op	23-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Wiendelsweg 3, 7256KZ Keijenburg (Keijenburg Wi...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7256KZ
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiendelsweg
Plaatsnaam	Keijenburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Overig

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Wiendelsweg 3 7256KZ Keijenborg, gedeelte dak loods met kapschuur , golfplaten incl. nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2
Wiendelsweg 3 7256KZ Keijenborg, dak varkensschuur , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2
Wiendelsweg 3 7256KZ Keijenborg, dak schuur , golfplaten en nokstukken, M6, RISICOKLASSE_2
Wiendelsweg 3 7256KZ Keijenborg, gedeelte dak van trekkersschuur , golfplaten, M5, RISICOKLASSE_2
Wiendelsweg 3 7256KZ Keijenborg, gedeelte dak van trekkersschuur , golfplaten incl. nokstukken, M4, RISICOKLASSE_2
Wiendelsweg 3 7256KZ Keijenborg, gedeelte dak trekkersschuur , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M5: 6 M2
M4: 79 M2
M3: 29 M2
M2: 303 M2
M1: 140 M2
M6: 219 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
KeijenburgWiendelsweg3_inv_pdf	KeijenburgWiendelsweg3_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	23-02-2021	In behandeling
KeijenburgWiendelsweg3_macht_pdf	KeijenburgWiendelsweg3_macht.pdf	Anders	23-02-2021	In behandeling