

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5856427
Aanvraagnaam	Aanvraag asbest saneren stal
Uw referentiecode	-
Ingediend op	25-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Aanvraag asbest saneren stal, plaatsen nieuw dak i.c.m. zonnecollectoren.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Tekening slopen, zie inventarisatie; al het asbest word verwijderd.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021JB
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijmansedijk
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Stal, opslag tuinmaterieel

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Overdag (09:00-17:00), Werkweek

3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen?

☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien

☐ Ja, asbesthoudende vloertegels

☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

☐ Nee, (ook) andere materialen

☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Dak stal

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

De Covik

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
07261_Nijmansedijk_1_Zelhem_versie_2_pdf	Rapport 19.07261 Nijmansedijk 1 Zelhem versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	25-02-2021	In behandeling