

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 5873019                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0321406 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0321406        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 02-03-2021                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Molenweg 7, 7025EB Halle (Halle Molenweg 7) |
| Opmerking                       | -                                           |
| Gefaseerd                       | Nee                                         |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                         |
| Bijlagen die later komen        | geen                                        |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                        |

### Bevoegd gezag

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7025EB                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Molenweg                                                               |
| Plaatsnaam                                                                                 | Halle                                                                  |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025EB 7, Molenweg Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☒ Een bijgebouw  
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Schuur 1 en 2, kapschuur, kippenhok en afdak worden volledig gesloopt. Zie plattegrond blz. 25 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49  
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

500m m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal  
vrij dat ter plaatse zal worden  
gebroken? ☐ Ja  
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een  
aanwijzing gekregen om een  
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja  
☒ Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit. Molenweg 7 7025EB Halle,  
Op\_de\_daken\_van\_schuur\_1\_en\_2\_\_afdak\_\_kapschuur\_en\_kippen  
1. Golfplaten, Golfplaten-1., RISICOKLASSE\_2  
Molenweg 7 7025EB Halle,  
In\_betonnen\_raamkozijnen\_van\_schuur\_1\_\_2\_en\_het\_kippenhok ,  
2. Stopverf, Stopverf-2., NVT  
Molenweg 7 7025EB Halle, In\_pompgat\_naast\_schuur\_2 ,  
3. Buis, Buis-3., RISICOKLASSE\_2A

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd? Golfplaten-1.: 280 M2  
Buis-3.: 2 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest? Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage             | Bestandsnaam              | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport    | I21072.pdf                | Asbestinventarisatierapport | 02-03-2021      | In behandeling  |
| HalleMolenweg7_macht_pdf | HalleMolenweg7-_macht.pdf | Anders                      | 02-03-2021      | In behandeling  |