

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5864827
Aanvraagnaam	Sloopmelding Lankerseweg 5, 7025 ED, Halle
Uw referentiecode	-
Ingediend op	28-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Sloop woonhuis/schuur/veranda, Lankerseweg 5, 7025 ED, Halle
Opmerking	Graag zo spoedig mogelijk, beoordelen, graag direct na 15-03-2021, de datum van eigendomsoverdracht.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025ED
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankerseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Woning/schuur/carport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink, Hengelo (Gld)

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

nog onbekend

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

03-05-2021 en 04-05-2021 mogelijk uitloop naar 05-05-2021, nog onbekend

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

03-05-2021

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Waarschijnlijk met een mobiele graafmachine of iets dergelijks.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Steenpuin, dakpannen, tegels, hout e.d. alles wij vrijkomt bij het slopen van een huis.
Meer dan 10m3 in ieder geval.

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat Enzerink regelen, zal best wel milieubewust gebeuren, het is een gecertificeerd bedrijf.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen? ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☒ Nee, (ook) andere materialen
☐ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. zit in minimale hoeveelheden in de kit waar de ramen in het
kozijn zijn vastgezet/geplaatst.

Naam uitvoerder Enzerink BV
asbestverwijderingswerkzaamheden. Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo

Adres uitvoerder Enzerink BV
asbestverwijderingswerkzaamheden. Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
47_Rontrex_Asbestinventarisatie_V1_0_pdf	2020-947 Rontrex Asbestinventarisatie V1.0.pdf	Asbestinventarisatierapport	28-02-2021	In behandeling
no_5_pdf	no 5.pdf	Tekening slopen	28-02-2021	In behandeling
Zijkant_1_jpg	Zijkant 1.jpg	Anders	28-02-2021	In behandeling