

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5874399
Aanvraagnaam	Sloopmelding Hobelmansdijk 5 Zelhem
Uw referentiecode	-
Ingediend op	03-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Voor de nieuwbouw van onze woning Hobelmansdijk 5 hebben we al een omgevingsvergunning aangevraagd. Verlening van vergunning wacht enkel nog op de welstand, die vergaderen 9 maart. Start sloop zal zo snel mogelijk na ontvangst van de omgevingsvergunning zijn
Opmerking	Deze aanvraag hoort bij de eerder aangevraagde omgevingsvergunning. Deze is in behandeling Deze is ingediend op 23-12-2020. aanvraagnummer is
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021HS
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hobelmansdijk
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Woning. (op het asbestinventarisatie rapport staat 'woning met schuur', maar het geheel wordt als woning gebruikt en is ook zo kadestraal beschreven. Vroeger was het achterste gedeelte van de woning een schuur)

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Gedeeltelijk door ons zelf, gedeeltelijk door Loonbedrijf Wassink van de Schotman uit Halle
Start werkzaamheden 10 maart t/m 31 maart

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Tussen 10 en 31 maart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ter Horst Sanering & Infra B.V. uit Varsseveld.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Al het bovenstaande is van toepassing. Wat we zelf gaan doen is handmatig en elektrisch. Het dak doen we handmatig, asbest doet ter Horst en al het hout halen we zelf weg. Wat overblijft (de muren en fundering) haalt de aannemer (Wassink) weg met groter materiaal (een kraan vermoed ik)

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

voornamelijk puin. De andere materialen komen natuurlijk ook vrij, maar gaan we veelal hergebruiken. (hout/kozijnen) Asbest wordt afgevoerd. Golfplaten dak gaan we ook hergebruiken.

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

het puin wordt afgevoerd door

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen? ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☐ Nee, (ook) andere materialen
☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. op het dak in het voorhuis (zie ook asbestinventarisatie
rapport

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Ter Horst Sanering & Infra B.V.

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Aaltenseweg 56
7051 CM Varsseveld



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
asbestinspectierapport_pdf	asbestinspectierapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	03-03-2021	In behandeling
tekening_sloop_pdf	tekening sloop.pdf	Tekening slopen	03-03-2021	In behandeling