

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5874315
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0321481
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0321481
Ingediend op	03-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Hengeloseweg 22, 7021ZT Zelhem (Zelhem Hengelos...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021ZT
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hengelseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer T. Reesink

Adres eigenaar bouwwerk

7021ZT 22, Hengeloseweg Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Hengeloseweg 22 7021ZT Zelhem,
Dak_van_de_woning , 1 Vlakke platen (dakbeschot),
Vlakke_platen__dakbeschot_-1, RISICOKLASSE_2
Hengeloseweg 22 7021ZT Zelhem,
Op_een_gedeelte_van_het_dak_van_de_aanbouw ,
2 Vlakke platen (dakbeschot),
Vlakke_platen__dakbeschot_-2, RISICOKLASSE_2
Hengeloseweg 22 7021ZT Zelhem,
In_houten_kozijnen__klapraam_en_deur_van_de_garage ,
3 Beglazingskit, Beglazingskit-3, RISICOKLASSE_1
Hengeloseweg 22 7021ZT Zelhem, Dak_van_garage , 4
Golfplaten, Golfplaten-4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen__dakbeschot_-1: 59 M2
Vlakke_platen__dakbeschot_-2: 24.5 M2
Beglazingskit-3: 5 STUKS
Golfplaten-4: 33 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21093.pdf	Asbestinventarisatierapport	03-03-2021	In behandeling
ZelhemHengelseweg2-2_macht_pdf	ZelhemHengelseweg22_macht.pdf	Anders	03-03-2021	In behandeling