

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5870527
Aanvraagnaam	Aanvraag sloopmelding Halseweg 2, Zelhem
Uw referentiecode	6796-S21
Ingediend op	02-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Het in pandig verbouwen en vernieuwen van de Coop.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	34314529
Vestigingsnummer	000020342292
(Statutaire) naam	Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken B.V.
Handelsnaam	VLZS

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	
Functie	Werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1161AK
Huisnummer	6
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Venenweg
Woonplaats	Zwanenburg

4 Correspondentieadres

Postbus	50
Postcode	1160 AB
Plaats	Zwanenburg

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	7021CZ
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Supermarkt plaatselijk bekend als Coop
----------------------------------	--



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☐ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Coop Supermarkten B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Markweg 8, Velp

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Supermarkt

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Dinsdag 06 en woensdag 07 april 2021

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin, metselw. en beton: C.a. 6,5 ton
BSA gemengd: C.a. 26 ton
Metalen ferro/ non ferro: C.a. 13 ton
TL buizen en overige lampen: C.a. 1m³

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Renewi en Blokdijk

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2__Plan_van_aanpak_Retail_02-03-2021_.pdf	12. Plan van aanpak Retail 02-03-2021.pdf	Anders	02-03-2021	In behandeling
_VGM_Plan_uitvoeringsfase_02-03-2021_.pdf	15. VLZS VGM Plan uitvoeringsfase 02-03-2021.pdf	Anders	02-03-2021	In behandeling
VLZS_certificaten_complete_set_.pdf	VLZS certificaten complete set.pdf	Anders	02-03-2021	In behandeling
bag-viewer-18760100-01003251_.pdf	bag-viewer-187-6010001003251.pdf	Anders	02-03-2021	In behandeling
Foto_bijlage_Zelhem_.pdf	Foto bijlage Zelhem.pdf	Anders	02-03-2021	In behandeling
Rapport_16_05189_Halseweg_2_Zelhem_.pdf	Rapport 16.05189 Halseweg 2 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-03-2021	In behandeling
sloopwerk_indicatie_zelhem_.pdf	sloopwerk indicatie zelhem .pdf	Tekening slopen	02-03-2021	In behandeling
sloopwerk_indicatie_zelhem_VLZS_.pdf	sloopwerk indicatie zelhem VLZS.pdf	Tekening slopen	02-03-2021	In behandeling
Vrijgaven_asbest_Zelhem_.pdf	Vrijgaven asbest Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-03-2021	In behandeling