

# Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	5934905
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0326130
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0326130

Ingediend op	23-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Russerweg Toldijk (21067)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7227DC
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Russerweg
Plaatsnaam	Toldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 09055542 Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten
Adres eigenaar bouwwerk	7001JD 47, Hofstraat Doetinchem
Wat is de functie van het bouwwerk?	COMPLEX
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	30-03-2021

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Russerweg 1 7227DC Toldijk, op zolder , Restanten aan spijkers, 02, RISICOKLASSE_2 Russerweg 1 7227DC Toldijk, Dak van woning en berging , Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	02: 12 M
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero via tussenopslag bij Bergevoet
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.	Wij willen de leegstand zoveel mogelijk beperken.
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Russerweg 1 Toldijk 2021235.pdf	Asbestinventarisatierapport	23-03-2021	In behandeling