

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5959009
Aanvraagnaam	Saneren asbest Dakbeschot Kerkstraat 93 Drempt
Uw referentiecode	-

Ingediend op	31-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Saneren asbest dakbeschot van de woning aan de Kerkstraat 93 te Drempt
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	10036323
Vestigingsnummer	000017866324
(Statutaire) naam	Sloop- en Grondverzetbedrijf J.A. Goris B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6686BA
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	de van der Schuerenweg
Woonplaats	Doornenburg

4 Correspondentieadres

Adres	de van der Schuerenweg 8 6686BA Doornenburg
-------	--

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	6996AG
Huisnummer	93
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kerkstraat
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Woonhuis

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

30-4-2021 in nader overleg met de dakdekker en de eigenaar

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Dakbeschot onder de dakpannen

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Al het asbest zoals beschreven in de asbestinventarisatie van de Poel

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
21_159_Asbestinventarisatie_rapport_pdf	21.159 Asbestinventarisatie rapport.pdf	Anders Tekening slopen Asbestinventarisatierapport	31-03-2021	In behandeling