

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5976509
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0329335
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0329335

Ingediend op	07-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 12, 7025CL Halle (Halle Halle-He...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025CL
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het gaat om de locatie Halle-Heideweg 12 en 14 .
----------------------------------	--



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Halle-Heideweg 12 7025CL Halle,
Op_de_daken_van_de_woningen , 1 Vlakke platen (dakbeschoot), Vlakke_platen__dakbeschoot_-1, RISICOKLASSE_2
Halle-Heideweg 12 7025CL Halle,
Op_zolder_van_woning_nr._14_rondom_ontluchtingsdoorvoer_van, 2 Restanten dakbeschoot, Restanten_dakbeschoot-2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen__dakbeschoot_-1: 90 M2
Restanten_dakbeschoot-2: 0.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21182.pdf	Asbestinventarisatierapport	07-04-2021	In behandeling
HalleHalleHeideweg1-2_14_macht_pdf	HalleHalleHeideweg12_14_macht-.pdf	Anders	07-04-2021	In behandeling